



De trends



Sinds begin 2024 hebben jullie 21 arbeidsongevallen gemeld met in totaal 239 dagen arbeidsongeschiktheid. Als gevolg daarvan is onze TRIR (aantal ongevallen / aantal gewerkt uren) gestegen tot 21,31, met andere woorden, een stijging van 91% in vergelijking met 2023. Bij iets meer dan 60% van de arbeidsongevallen zijn handen of voeten betrokken, met als belangrijkste oorzaken:


- Vallen en struikelen;
- Manipulatie gereedschappen.

We willen benadrukken hoe belangrijk het is om orde en netheid te handhaven, het werk goed voor te bereiden, procedures te volgen en het STAR-principe toe te passen.

We vragen jullie waakzaam te zijn als we ons doel van 0 ongevallen willen bereiken

Steeds meer ongelukken gerelateerd aan het gebruik van mobiele telefoons op het werk

Begin 2024 stelt Elia Transmission Belgium op al zijn sites een toename vast van relatief ernstige ongevallen bij zijn dienstverleners. Het is van essentieel belang om in te grijpen vooraleer er ernstigere ongevallen gebeuren. Een van de gevaarlijke praktijken die worden vastgesteld is het gebruik van een mobiele telefoon op een werf waar andere voertuigen kunnen rijden, of zelfs achter het stuur van een machine of voertuig op de werf. Het risico op een ongeval wordt vermenigvuldigd met 4 wanneer een mobiele telefoon achter het stuur wordt gebruikt.



Lees de veiligheidsaanbevelingen

Nieuwe poortsturing – HS-posten van Beerse en Brume



Een nieuwe toegangspoort werd in dienst genomen in de HS-posten van Beerse en Brume. Het betreft in beide gevallen een gemotoriseerde schuifpoort aan de hoofdingang van de post

Deze nieuwe poortsturing zal ervoor zorgen dat de poorten minder lang blijven openstaan en dit is noodzakelijk voor het beveiligen van onze post tegen niet toegelaten en onbevoegde personen. Bij het betreden en het verlaten van een hoogspanningspost is het belangrijk dat alle poorten worden afgesloten. De poortsturing is te herkennen via een specifieke sticker aan de buitenzijde van de paal (zie onder).



Hoe een inspectie door de autoriteiten en/of interventie door de hulpdiensten veilig begeleiden?



Procedure PR004 beschrijft te volgen de instructies in geval van een inspectie door de autoriteiten en/of interventie door de hulpdiensten. Op onze website elia.be kan je de procedure PR004 terugvinden dat de instructies beschrijft. Belangrijk voor onder andere interventie van hulpdiensten en voor controle van de inspectiediensten. Hier volgt een samenvatting van de belangrijkste regels:

1. Als er een Elia BA5 aanwezig is op de site, neemt hij die inspectie door de autoriteiten en/of interventie door de hulpdiensten onder zijn hoede.
2. Wanneer deze niet aanwezig is: in dat geval kunnen alleen de BA5's van de aannemers de autoriteiten en/of hulpdiensten begeleiden en opvangen; dit binnen de grenzen van hun capaciteiten, met respect voor de volgende voorzorgsprincipes:
 - Bel onmiddellijk de verstrekker van je Elia-werkvergunning (de PRC bijvoorbeeld) en volg deze instructies op.
 - Eigen veiligheid eerst! Breng jezelf niet in gevaar.
 - Ga geen gevaarlijke zone binnen (elektriciteit, vuur, enz.).

Verantwoordelijke uitgever
Karima Dahmani - Contractors Safety Manager

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u de nieuwsbrieven en communicaties van Elia te sturen. U kunt op elk moment gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief en in onze communicaties. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens is beschikbaar in [ons privacybeleid](#) .